

 <b>CANAL DE PANAMÁ</b> <b>Equipo de Seguridad Marítima</b>		<b>INFORME DE INSPECCIÓN ESPECIAL</b>	
<b>Nombre de la Nave</b> ALBACORE	<b>Lugar de Inspección</b> MONTE ESPERANZA	<b>Fecha Inspección:</b> 20 OCTUBRE 2020	
<b>CONCLUSIONES DEL INSPECTOR:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lancha asegurada en muelle de Lanchas Monte Esperanza</li> <li>2. No mantiene motores ni equipo auxiliar</li> <li>3. No mantiene equipo electrónico ni alimentación por banco de baterías</li> <li>4. No mantiene defensas al momento de la revisión</li> <li>5. Se encontró en posición el ancla en pique de proa</li> <li>6. Mantiene todas las bitas de manera aceptable</li> <li>7. Puertas de acceso y escotillas en posición, pero mantienen filtraciones</li> <li>8. Sello de eje de cola asegurado y en posición</li> <li>9. Espacios de timón y tanques de combustible en posición</li> <li>10. Espacios de pasajeros con acumulación de agua en sentinas por entrada de lluvia</li> <li>11. Espacio de proa con acumulación de agua por entrada de agua de lluvia</li> <li>12. Espacio de máquinas con acumulación de agua por entrada de agua de lluvia</li> <li>13. Espacio de cuarto de timones con acumulación de agua por entrada de agua de lluvia</li> </ol>			
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recolectar las aguas de sentinas y residuos oleosos de todos los espacios</li> <li>2. Mantener cerrado todos los espacios de posible entrada de agua</li> <li>3. Mantener monitoreo de amarre de las lanchas</li> </ol>			





NOMBRE DEL INSPECTOR:           SAMUEL MALDONADO          

FIRMA DEL INSPECTOR: \_\_\_\_\_