



Unidad de Seguridad Marítima

INFORME DE INSPECCIÓN

ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONDICIÓN

Nombre de la Nave
FERRY 5 DE NOVIEMBRE

Lugar de la Inspección
MUELLE 14 ASTILLEROS

Fecha Inicio Inspección:
02 SEPTIEMBRE 2020

Fecha Finalizado Inspección:

CONCLUSIONES DEL INSPECTOR:

SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO 5 DE NOVIEMBRE Y CONDICIONES:

EQUIPOS DE SEGURIDAD:

AROS SALVAVIDAS SE MANTIENEN EN POSICIÓN Y DISPONIBLES

BALSAS SALVAVIDAS SE MANTIENEN EN POSICIÓN Y DISPONIBLES

CHALECOS SALVAVIDAS SE MANTIENEN EN POSICIÓN Y DISPONIBLES

SISTEMA FIJO DE PROTECCIÓN CO2 PARA ESPACIO DE MÁQUINAS SE MANTIENE EN POSICIÓN Y DISPONIBLE

SISTEMA DE BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTO BOMBA EN POSICION Y DISPONIBLE

EXTINTORES PORTATILES EN POSICION Y DISPONIBLES

ESPACIOS ESTANCOS Y LASTRE:

TANQUES CERRADOS Y ESTANCOS AL MOMENTO DE LA REVISIÓN

CUBIERTA PRINCIPAL:

SE MANTIENE CON EQUIPOS DE PLATAFORMA PARA USO DE VEHICULOS Y ACCESORIOS

BITAS DE AMARRE EN CONDICIONES ACEPTABLES Y TODAS COMPLETAS Y EN POSICIÓN

DEFENSAS EN CONDICIONES ACEPTABLES Y EN POSICIÓN

SISTEMA DE LUCES EN CUBIERTA DISPONIBLES

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN:

NO SE CONOCE LA CONDICIÓN DE LOS MISMOS

CUARTO DE MAQUINAS:

MOTORES AUXILIARES Y GENERADORES: AMBOS EN POSICIÓN, NO SE CONOCE LA CONDICION DE LOS MISMOS

MOTORES PRINCIPALES: AMBAS EN POSICION, NO SE CONOCE LA CONDICION DE LAS MISMAS

EQUIPOS AUXILIARES: COMPRESOR, BOMBAS, SEPARADORA, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, OTROS. EN POSICION, NO SE CONOCE LA CONDICION.


UNIDADES DE PROPULSIÓN: AMBAS EN POSICION, NO SE CONOCE LA CONDICION


CONCLUSIÓN

LA EMBARCACION SE MANTIENE EN CONDICIONES DE SER REMOLCADA POR MANTENER DE MANERA COMPLETA TODOS SUS PUNTOS DE AMARRE (BITAS) ESPACIOS ESTANCOS EN CONDICIONES Y NO PRESENTA ROTURA DE CASCO NI ENTRADA DE AGUA.

PARA SER MOVIDO POR SUS PROPIOS MEDIOS SE DEBEN REALIZAR LAS DEBIDAS PRUEBAS DE EQUIPOS PRINCIPALES Y AUXILIARES.

DE SER REMOLCADO SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE GENERADOR EXTERNO PARA EL USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y NAVEGACION.





Handwritten signature or mark.



NOMBRE DEL INSPECTOR: Oscar Anaris

FIRMA DEL INSPECTOR: Oscar Anaris